GRANDSHIPONLINE SHOP

By reconditioning deformed Liner to true circle, it can be effective to prevent the escape of gas, to consume lower amounts of Lub Oil and to increase Liner life.

変磨耗したライナーを真円に修正することにより燃焼ガスの漏洩を止め、L. O. 消費の低減、ライナーの寿命を延ばす、効果があります。



Before 修正前



Measurement of Inner Diameter




Under Processing Honing ホーニング途中



Before - inside 修正前、内面




Processing Honing ホーニング加工



Completed Honing ホーニング完成

GRANDSHIPONLINE SHOP



Before Cleaning up 清掃洗浄前



After Cleaning up 清掃洗浄後

»



Coating 塗装



Completed 完成